

Extras din istoricul vehiculului

Report ID:	8256312791
Data achiziției raportului:	14. 05. 2024 15:21:25
Valabil până la:	13. 06. 2024 15:21:25

Acest raport a fost creat în urma solicitării serviciului Car History operat de Cebia spol. s r.o. conform Termenilor și Condițiilor Generale valabile de utilizare a serviciului Car History. Utilizatorul are dreptul de utilizare a informațiilor furnizate în întregime numai pentru propriile necesități. Diseminarea sau modificarea ulterioară a acestora fără acordul operatorului este interzisă.

1. Datele de bază ale vehiculului



VIN
WBAKS610000J93154


✓ cifra de verificare este în regulă

Marca BMW	Model X5	Tipul caroseriei break
Tipul vehiculului passenger	Combustibil motorină	Performanță 230 kW
Capacitatea motorului 2993 ccm	Data fabricației 19. 02. 2015	



















⚠ AVERTIZARE: S-au găsit daune

2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a datelor odometruului vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor de colaborare. În funcție de evoluția stării odometruului în timp, puteți evalua dacă există sau nu o suspiciune de modificare a datelor odometruului.



3. Prezentare generală a istoriei

Data	Starea odometrului	Țara	Descriere										
2015	februarie	0 km	Vehicul fabricat										
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <table> <tr> <td>Data fabricației:</td> <td>19. 02. 2015</td> </tr> <tr> <td>Vechimea vehiculului:</td> <td>9 let 2 mėsice</td> </tr> <tr> <td>Culoarea mașinii:</td> <td>sparkling-brown metallic - Cod 0B53</td> </tr> <tr> <td>Fabricat pentru piața:</td> <td>Nu este disponibil</td> </tr> <tr> <td>Postul de conducere:</td> <td>Nu este disponibil</td> </tr> </table> </div>				Data fabricației:	19. 02. 2015	Vechimea vehiculului:	9 let 2 mėsice	Culoarea mașinii:	sparkling-brown metallic - Cod 0B53	Fabricat pentru piața:	Nu este disponibil	Postul de conducere:	Nu este disponibil
Data fabricației:	19. 02. 2015												
Vechimea vehiculului:	9 let 2 mėsice												
Culoarea mașinii:	sparkling-brown metallic - Cod 0B53												
Fabricat pentru piața:	Nu este disponibil												
Postul de conducere:	Nu este disponibil												
	octombrie	 Germania	Daună										
	decembrie	24 500 km  Germania	Datelor odometrului										
2017	iunie	35 000 km  România	Daună										
	iulie	35 000 km  România	Daună										
	decembrie	35 500 km  România	Inspecția tehnică										
2018	februarie	36 000 km  România	Datelor odometrului										
	aprilie	36 500 km  România	Datelor odometrului										
	august	37 500 km  România	Datelor odometrului										
	septembrie	38 000 km  România	Daună										
2019	august	40 500 km  România	Daună										
	decembrie	42 000 km  România	Datelor odometrului										
2020	aprilie	43 500 km  România	Datelor odometrului										
	august	44 000 km  România	Datelor odometrului										
	noiembrie	44 500 km  România	Datelor odometrului										
2021	martie	45 000 km  România	Datelor odometrului										
	noiembrie	46 500 km  România	Inspecția tehnică										
	decembrie	46 500 km  România	Datelor odometrului										
2022	aprilie	47 000 km  România	Datelor odometrului										

2023

aprilie

51 000 km

 România

Publicitate pentru vehicule

mai

51 000 km

 România

Inspecția tehnică

decembrie

50 000 km

 România

Publicitate pentru vehicule

4. Verificarea daunelor

S-au găsit daune

S-a găsit cel puțin o înregistrare de daune în bazele de date de vehicule avariate din mai mult de 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Numărul înregistrării 1 / 5

Data	10/2015
Țara	Germania
Valoarea daunelor	330 EUR
Tipul incidentului	Calculul costurilor de reparație
Notă	Există un calcul al daunelor făcut de compania de asigurări sau de garaj pentru care nu cunoaștem detaliile (locația daunei). Vă rugăm să acordați atenție la inspecția vehiculului.

Numărul înregistrării 2 / 5

Data	06/2017
Țara	România
Valoarea daunelor	3 714 RON
Tipul incidentului	Calculul costurilor de reparație
Locurile de pagubă înregistrate	Bara de protecție, Partea frontală din stânga, Partea dreaptă, Partea stângă din spate, Partea frontală din dreapta
Starea odometrului	35 000 km



Numărul înregistrării 3 / 5

Data	07/2017
Țara	România
Valoarea daunelor	2 390 RON
Tipul incidentului	Calculul costurilor de reparație
Locurile de pagubă înregistrate	Partea dreaptă, Partea stângă din spate, Partea frontală din dreapta
Starea odometrului	35 000 km



Numărul înregistrării 4 / 5

Data	09/2018
Țara	România
Valoarea daunelor	1 831 RON
Tipul incidentului	Calculul costurilor de reparație
Locurile de pagubă înregistrate	Bara de protecție, Partea frontală din stânga
Starea odometrului	38 000 km



Numărul înregistrării 5 / 5

Data	08/2019
Țara	România
Valoarea daunelor	1 369 RON
Tipul incidentului	Calculul costurilor de reparație
Locurile de pagubă înregistrate	Partea stângă
Starea odometrului	40 500 km



5. Înregistrări de service










Nu au fost găsite înregistrări în bazele de date ale serviciului. Solicitați o declarație din cartea de service (de preferință din cartea electronică de service) a vehiculului. Autenticitatea operațiunilor de service poate fi verificată direct la atelierul de reparații auto, unde au fost efectuate conform cărții de service.

6. Controlul furturilor

Nu este înregistrat drept furat

În bazele de date disponibile actualmente

Datele comunicate au caracter informativ. Cebia nu este responsabilă de daunele suferite în urma utilizării datelor distribuite.

Sursa	La zi: 14. 05. 2024
 Cehia - Poliție	NF - nu este înregistrat drept furat
 Slovacia - Poliție	NF - nu este înregistrat drept furat
 Ungaria - Poliție	NF - nu este înregistrat drept furat
 România - Poliție	NF - nu este înregistrat drept furat
 Slovenia - Poliție	NF - nu este înregistrat drept furat
 Ucraina - Poliție	NF - nu este înregistrat drept furat
 Canada - Poliție	NF - nu este înregistrat drept furat
 Suedia - Baza de date a companiilor de asigurare	NF - nu este înregistrat drept furat
 UE - Bazele de date private*	NF - nu este înregistrat drept furat

* Bazele de date private de obicei permit oricui să introducă informații despre furt.

7. Verificare utilizare

Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

8. Verificarea finanțării

Finanțarea nu a fost găsită

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

Țara	La zi: 14. 05. 2024
Cehia	NF - nu este înregistrat

9. Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Următorul tabel include informații detaliate despre echipamentul vehiculului: informațiile despre parametri de bază ai vehiculului selectat, echipamentele standard și eventual cele suplimentare la punerea în funcțiune a vehiculului, adică echipamentul din producție.

Identificarea vehiculului	
Marca	BMW
Denumirea modelului	X5 xDrive40d
Varianta specială	KS61
Data fabricației	19.02.2015
Culoare	sparkling-brown metallic
Cod de culoare	0B53
Echipament	Leather nappa enhanced/mokka
Codul echipamentului	NAMY
Codul motorului	N57Z
Seria	F15

Lista elementelor echipamentului vehiculului	
Altele	105 Ah AGM battery
Altele	Active pedestrian protection
Altele	Active Protection
Altele	Adaptive LED headlight
Altele	Adaptive suspension package Comfort
Altele	Additional 12V sockets
Altele	Alarm system
Altele	Area-Code 2 for DVD
Altele	Automatic air conditioning
Altele	Auxiliary heating
Altele	BMW LA wheel, star spoke 449
Altele	CO2 equipment
Altele	Cold-climate version
Altele	Comfort seat with memory

Lista elementelor echipamentului vehiculului

Altele	Comfort telephony w/ enhanced Smartphone
Altele	Concierge Services
Altele	Connected Drive Services
Altele	Driving Assistant
Altele	Dummy-SALAPA
Altele	Exterieur-Design Pure Experience
Altele	Extra package, EU-specific
Altele	Fine-wood trim Finesline Pur
Altele	Floor mats velours
Altele	Headlight cleaning system
Altele	Head-up display
Altele	HiFi speaker system
Altele	High-beam assistant
Altele	Increased towing capability
Altele	Indiv. Ext. Line, burnished aluminium
Altele	Information plate
Altele	Innovation package
Altele	Intelligent emergency call
Altele	Interior Design Pure Experience
Altele	Interior/outside mirror with auto dip
Altele	Internet
Altele	Kilometre speedo
Altele	Lane change warning
Altele	Language version German
Altele	Leather equipment
Altele	LED Fog lights
Altele	Light package
Altele	Luggage compartment net
Altele	Lumbar support, driver and passenger
Altele	National version Germany

Lista elementelor echipamentului vehiculului

Altele	Navigation package Connected Drive
Altele	Navigation system Professional
Altele	Oil service interval 24 mths / 30,000 km
Altele	Omission of non-combined operation
Altele	On-board literature, German
Altele	Online entertainment
Altele	Outer skin protection
Altele	Panorama glass roof
Altele	Park Distance Control (PDC)
Altele	Passenger airbag deactivation
Altele	Real-Time Traffic Information
Altele	Remote Services
Altele	Reversing camera
Altele	Road sign detection
Altele	Roof railing black
Altele	Seat heating driver/passenger
Altele	Selection of COP-relevant vehicles
Altele	Ski and snowboard bag
Altele	Smoker package
Altele	Steering wheel heater
Altele	Storage compartment package
Altele	Teleservices
Altele	Trailer coupling
Altele	Tyre pressure display
Altele	Tyres with runflat properties
Altele	Warning triangle and first aid kit

10. Notificări de rechemare

Pt fi aferente mașinii inspectate

Notificări de rechemare găsite

Notificări de rechemare este declarată obligatorie de către producătorul vehiculului ori de câte ori sănătatea, siguranța și mediul sunt puse în pericol. Ele presupun de obicei defecte de fabricație ale vehiculului, care devin evidente doar în timpul funcționării acestuia, iar producătorul le asigură astfel gratuit. Informațiile provin de pe site-ul Car-recalls.eu cu ajutorul sistemului RAPEX.

Aceste notificări de rechemare e au fost generate în funcție de modelul, marca și anul de fabricație al vehiculului inspectat, nu în funcție de codul VIN al acestuia. Prin urmare, verificați notificările de fiecare dată cu atenție dacă aceste au vizat și vehiculul inspectat. În același timp, verificați cu dealer-ul de vehicule sau cu un atelier de reparații auto autorizat dacă vehiculul a fost supus notificărilor de recemeare valabile.

Notificări de rechemare	Data publicării	Detalii
fire / steering	09. 12. 2016	Mai multe informații

11. Verificarea culorii vehiculului

Verificați dacă culoarea actuală a vehiculului se potrivește cu culoarea declarată de producător. Dacă culoarea este diferită, vehiculul poate fi revopsit, dar și prăbușit sau furat.

Culoarea mașinii	
Culoarea conform producătorului vehiculului	sparkling-brown metallic - Cod 0B53

12. Verificarea securității vehiculului




Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.


Informații despre efectuarea marcajului geamurilor	14. 05. 2024
Marcajul geamurilor	NU

13. Fotografii și anunțuri publicitare

În cazul în care vehiculul a fost anunțat sau inspectat în trecut, vom afișa informații și documente foto.

Record 1/3	Fotografii
Data plasării anunțului	06. 04. 2023
Kilometraj parcurs indicat în anunț	50 945 km







Record 2/3 **Fotografii**

Data plasării anunțului 18. 12. 2023

Kilometraj parcurs indicat în anunț 50 000 km






Table with columns for Date, Km, and various status indicators. Includes a section for 'Modificari Anchetaj' with a grid of data points.







Table with columns for Date, Km, and various status indicators. Includes a section for 'Modificari Anchetaj' with a grid of data points.





Official Romanian vehicle identification documents, including 'CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULI' and a technical specification sheet.



MAJOR VENUS			
Numer identificare	WBAKS61000J93154	Carte de identitate a Vehiculului	ACTIV
Categoria vehicul	AUTOTURISM M1G	Caroseria vehicul	AC BREAK
Marca	BMW	Tipul motorului	M105B1 18415000A
Denumire comerciala	X5 xDrive4d	Numer omologare de tip	e1*2007/46*0421*14
An fabricatie	2015	Masa maxima tehnica schimbată (kg)	2825
Masa in ordine de mars (kg)	2185	Lungime/Latime/Inaltime (mm)	4866/1938/1762
Capacitate cilindrica motor (cm³)	2993	Putere motor (kW)	230
Putere motor electric (kW)	-	Norma de poluare	EURO 6
Culorile	NURO	Numar scut	0
Viteza maxima (km/h)	236	CO2 (g/km)	157
Arvodepartanta	26550R18 109V 8.5x18 26550R19 107V 8x19	Capacitate rezervor(l)	65
Validatitate 1 si 2	06.10.2025	Tara de provenienta	RO
Activitati efectuate la RAR		Inregistrare citre odometru (*)	
Activitate	Rezultat	Data	Valoare
CIV reînmatriculare UE	ADMIS	16.12.2015	50945
			04.05.2023
			46819
			06.11.2021
			42040
			03.12.2019
			36258
			13.12.2017
			26916
			16.12.2015
			IRAR





Record 3/3


Fotografii






Data plasării anunțului





22. 12. 2023

Kilometraj parcurs indicat în anunț

50 000 km







Model	Varianta	Motor	Tranzmisiune	Cilindri	Putere (kW)	Putere (CV)	Viteza maxima (km/h)	Accel. 0-100 (s)
BMW X5	520i	2000	Automat	4	125	170	177	10,3
BMW X5	520i	2000	Manual	4	125	170	177	10,3
BMW X5	520i	2000	Manual	4	125	170	177	10,3
BMW X5	520i	2000	Manual	4	125	170	177	10,3
BMW X5	520i	2000	Manual	4	125	170	177	10,3
BMW X5	520i	2000	Manual	4	125	170	177	10,3
BMW X5	520i	2000	Manual	4	125	170	177	10,3
BMW X5	520i	2000	Manual	4	125	170	177	10,3
BMW X5	520i	2000	Manual	4	125	170	177	10,3
BMW X5	520i	2000	Manual	4	125	170	177	10,3
BMW X5	520i	2000	Manual	4	125	170	177	10,3
BMW X5	520i	2000	Manual	4	125	170	177	10,3
BMW X5	520i	2000	Manual	4	125	170	177	10,3
BMW X5	520i	2000	Manual	4	125	170	177	10,3
BMW X5	520i	2000	Manual	4	125	170	177	10,3
BMW X5	520i	2000	Manual	4	125	170	177	10,3
BMW X5	520i	2000	Manual	4	125	170	177	10,3
BMW X5	520i	2000	Manual	4	125	170	177	10,3
BMW X5	520i	2000	Manual	4	125	170	177	10,3
BMW X5	520i	2000	Manual	4	125	170	177	10,3
BMW X5	520i	2000	Manual	4	125	170	177	10,3
BMW X5	520i	2000	Manual	4	125	170	177	10,3
BMW X5	520i	2000	Manual	4	125	170	177	10,3
BMW X5	520i	2000	Manual	4	125	170	177	10,3



CAREA DE IDENTITATE A VEHICULUI			
Beneficiar		Date personale	
ELOGI PETRU SAG		SERIEA BORNITELI	
Data		Data	
23.11.1989		19.12.2014	
Cetate		Cetate	
Pitesti		Pitesti	
Judet		Judet	
Ialoveni		Ialoveni	
Pasaport		Pasaport	
Pasaport		Pasaport	
Pasaport		Pasaport	
Pasaport		Pasaport	
Pasaport		Pasaport	
Pasaport		Pasaport	
Pasaport		Pasaport	
Pasaport		Pasaport	
Pasaport		Pasaport	
Pasaport		Pasaport	
Pasaport		Pasaport	
Pasaport		Pasaport	
Pasaport		Pasaport	
Pasaport		Pasaport	
Pasaport		Pasaport	
Pasaport		Pasaport	

Date de identificare		Date de identificare	
Model		Model	
BMW X5		BMW X5	
An		An	
2014		2014	
Culoare		Culoare	
Negru		Negru	
Cilindri		Cilindri	
4		4	
Putere		Putere	
125		125	
Viteza maxima		Viteza maxima	
177		177	
Accel. 0-100		Accel. 0-100	
10,3		10,3	
Motor		Motor	
2000		2000	
Tranzmisiune		Tranzmisiune	
Manual		Manual	
Tip motor		Tip motor	
Benzina		Benzina	
Tip tranzmisiune		Tip tranzmisiune	
Manual		Manual	
Cilindri		Cilindri	
4		4	
Putere		Putere	
125		125	
Viteza maxima		Viteza maxima	
177		177	
Accel. 0-100		Accel. 0-100	
10,3		10,3	
Motor		Motor	
2000		2000	
Tranzmisiune		Tranzmisiune	
Manual		Manual	
Tip motor		Tip motor	
Benzina		Benzina	
Tip tranzmisiune		Tip tranzmisiune	
Manual		Manual	



Operatorul serviciului Car History - Cebia spol. s r.o. avertizează utilizatorii serviciului că informațiile au fost furnizate de partenerii operatorului fără posibilitatea de a verifica corectitudinea acestora. Toate informațiile sunt doar cu scop informativ.

Rezultatul inspecției vehiculului din cadrul Car History Report nu prevede garanția.